

SI7200DV
R3

ELITE®

Keep Working

eliteARC 200 S

**SOLDADOR INVERSOR
MMA / TIG DE 200 AMP**



200 AMP

45% CICLO DE TRABAJO

110V / 220V VOLTAJE

PANEL DE CONTROL

INDICADOR DE ADVERTENCIA

Se enciende cuando:
- El electrodo se pega.
- Hay corto circuito entre el porta electrodo y la pinza masa.
- Se alcanza el ciclo de trabajo recomendado

Indicador de colección de voltaje

Procesos

Recomendación de diámetro de electrodo para el amperaje programado

Amperaje

HOT START
Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo



Porcentaje / Amperaje

Perilla de regulación de amperaje.

SEGURO DE REDUCCIÓN DE VOLTAJE
Reduce el voltaje (+) y (-), eliminando el riesgo eléctrico Ideal para ambientes hostiles o con alta humedad

ARC FORCE
Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue



TIG LIFT ARC
Facilita el inicio en TIG, sin contaminación del tungsteno.



HOT START
Facilita el inicio del arco precalentando el electrodo



ARC FORCE
Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue



ANTI STICK
Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe



PANTALLA DIGITAL
Pantalla digital



DUAL VOLTAGE
Permite conectar el equipo a una fuente eléctrica de 110V O 220V

DATOS TÉCNICOS

Voltaje entrada	110V / 220V (+/-10%)
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje en vacío	80V
Rango de corriente	10 - 200 Amp
Ciclo de trabajo a 40°	45%
Fusible mínimo recom.	25A
Corriente de salida	DC
IP	21S
Clase de insulación	I.CL.H

INCLUYE:

- Conjunto de pinza de masa
- Conjunto de pinza porta electrodo

DATOS LOGÍSTICOS

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
37 cm	13.5 cm	24 cm	5 Kg



7 709103 319097

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

X1PCS/Código x1Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
43 cm	20 cm	26 cm	6.5 Kg



1 77 09103 31909 4

MEDIDAS CAJA EMBALAJE

X2PCS/Código x2Und

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
45 cm	42 cm	29 cm	13 Kg



www.elitetools.co

Terms and conditions elitetools.co / Términos y condiciones en elitetools.co